

OBJECTIVO:

Este documento tem como objetivo referenciar, não exaustivamente, o tipo de resíduos aceites e não aceites a valorização no Parque de Verdes.

AMBITO:

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, tem em funcionamento, desde 2005, uma moderna unidade de Compostagem (por sistema Multi-túnel) com capacidade para tratar e valorizar anualmente cerca de 60.000 toneladas de Bioresíduos provenientes unicamente de circuitos de recolha seletiva.

Para que o processo de Compostagem decorra adequadamente e seja possível obter no final um corretivo orgânico (composto) de excelente qualidade (cumprimento dos parâmetros de qualidade definidos no 2.º Draft da Diretiva sobre Valorização de Resíduos Biodegradáveis) é fundamental, pois, garantir o fornecimento de matéria orgânica com características apropriadas e com uma presença muito diminuta de contaminantes (plásticos, metais, vidro, inertes, etc.).

A deposição de resíduos verdes deve ser feita diretamente nas instalações da Lipor em Baguim do Monte (ver mapa no ponto 3.8).

De forma a assegurar-se a qualidade das cargas rececionadas, a deposição destes resíduos é feita num parque anexo à Central de Valorização Orgânica (CVO) onde, após descarga dos resíduos é feita uma inspeção visual para verificar a qualidade da carga.

Quando esta não se encontra dentro dos parâmetros de qualidade pré-definidos é elaborado um relatório de qualidade com imagens fotográficas, enviado para o produtor/detentor, podendo haver lugar à aplicação da respetiva tarifa de Carga Não – Conforme, caso se verifique uma presença muito considerável de materiais impróprios, perigosos ou situações reincidentes.

Caso o responsável pela gestão do Parque de Verdes ou o Controlador de Qualidade identifiquem, no momento da receção da viatura no local, materiais Não-Conformes na carga poderá não ser autorizada a descarga.

DESCRIÇÃO:

3.1 Tarifas de Descarga

A descarga de resíduos verdes desde que isenta de qualquer contaminante é gratuita, devendo esta situação ser confirmada junto dos responsáveis da área.

No caso de não conformidade é feita a cobrança integral da carga de acordo com a tarifa em vigor na Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico (CVECT) da Lipor, aquando da deteção da não conformidade, cujo valor poderá a cada momento ser consultado junto da Divisão de Contabilidade, Finanças e Controlo de Gestão da Lipor.

3.2 Horário de Descarga

As descargas devem ser feitas, preferencialmente, no horário entre as 8.30h – 12.30h e das 13.30h às 17.00.

Deve-se proceder a um contacto prévio à primeira descarga por forma definir códigos de entrada no sistema de pesagens da Lipor.

Segue em anexo um croqui da localização das instalações da Lipor e os respetivos contactos.

3.3 Pedidos e Autorizações de Descarga

Tabela 1: Lista de Resíduos Verdes Admissíveis:

Resíduos por Código LER		Observações
02 01 07	Resíduos de exploração florestal	Carece de parecer prévio pela Lipor, não são aceites troncos com diâmetro superior a 50 cm; não é permitida a presença de terras/areias
03 03 01	Materiais lenhosos	Não é permitida a presença de terras/areias
20 02 01	Resíduos biodegradáveis de jardins e parques	Não são permitidos contaminantes, tais como: embalagens, vidros, metais, cartão, papel, têxteis sanitários, produtos perigosos, etc.

Para obter autorização de descarga de resíduos verdes os clientes devem aceder ao *síte* da Lipor - botão “Clientes & Fornecedores”, aceder ao Pré-Registo e preencher o formulário disponibilizado (todos os campos são de preenchimento obrigatório).

Após a aprovação do pré-registo, será enviado via **e-mail um nome do utilizador e palavra-chave**, bem como o endereço de acesso ao Portal Clientes.

Deste modo os clientes terão acesso à “Área Privada de Clientes”, onde poderão efetuar os Pedidos de Agendamentos de Descarga. Para efetuar o pedido de Agendamento, o cliente pode visualizar no ecrã inicial um documento que se encontra disponível para *download* com todas as indicações de como efetuar o referido pedido.

As autorizações de descarga de resíduos verdes podem ser emitidas por um período máximo de 30 dias, salvo a verificação de alguma não conformidade à descarga, situação que implicará a impossibilidade futura de aquela ser concedida por mais de cinco dias úteis.

3.4. Qualidade das Cargas – Cargas Não Conformes (Cargas às quais não será autorizada a descarga ou que será aplicada uma tarifa conforme procedimento interno aprovado)

Podas com uma presença significativa de terra.



Cortes de jardim com quantidades significativas de terra.



Varreduras (com mistura de resíduos indiferenciados e areias)



Presença de materiais contaminantes tais como pedras, plástico, vidro, metal, papel e cartão, outros.



Cargas que tragam outros tipos de madeiras (tratadas)



3.5. Qualidade das Cargas – Cargas Conformes (São consideradas conformes todas as cargas de resíduos verdes livres de contaminantes)

Ramagens Verdes



Ramagens Verdes



Podas de árvores com pequenos troncos (até 6 cm).



Troncos de madeira (pequenas dimensões <50 cm) não tratada.



Folhagens (sem terras ou areias).



3.6. Qualidade das Cargas – Situações Especiais

Raízes de Árvores

A possibilidade de receção de raízes de grandes dimensões terá de ser apreciada antecipadamente, caso a caso.



Troncos de Palmeira

Tratando-se de um resíduo fibroso, o tronco das palmeiras não se decompõe com a mesma facilidade de outros materiais lenhosos. Por outro lado, uma dimensão demasiado grande impede o seu destroçamento. Assim, os pedaços de palmeiras não deverão ultrapassar as dimensões apresentadas a seguir e poderão ser cortados como se sugere:



Se tiver menos de 80cm de diâmetro, bastará fazer dois cortes.



Se o diâmetro for superior a 80cm, é necessário fazer três cortes.



A altura não deve exceder os 50cm.

3.7. Contactos

Divisão de Operações, Manutenção e Obras (DOMO) – Operações

Eng.^a Susana Lopes

Tlf: + 351 22 977 01 00

Fax: + 351 22 975 60 38

Tlm: + 351 93 977 02 11

E-mail: susana.lopes@lipor.pt

Eng.^o Paulo Rodrigues

Tlf: + 351 22 977 01 00

Fax: + 351 22 977 01 82

Tlm: + 351 93 977 02 47

E-mail: paulo.rodrigues@lipor.pt

Rui Araújo

Tlf: + 351 22 977 01 00

Fax: + 351 22 977 01 82

Tlm: + 351 93 977 02 24

E-mail: rui.araujo@lipor.pt

Ecolinha Lipor 800 200 254

3.8. Mapa de Acesso

